

# ESCENARIO 4 Ej: Dunas de San Antón (El Puerto de Santa María)

Tramo PST-03	Municipio El Puerto de Santa María	Localización Dunas de San Antón	Deslinde C-DL99-CA y C-DL92-CA
DPMT			
ZSP			
ZI			
Caracterización	<b>Zona de Influencia</b>	<b>Zona de Servidumbre de Protección del DPMT</b>	<b>Dominio Público Marítimo-Terrestre</b>
	<b>ZI que amenaza a la ZSP, con:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presencia de pinar y matorral mediterráneo</li> <li>- Presencia de infraestructuras viarias y tendido eléctrico.</li> <li>- Presencia de edificaciones de uso residencial y hostelería con densidad de ocupación alta.</li> <li>- Figura de Protección: Parque Perturbano, Monte Público.</li> </ul>	<b>Área natural de calidad ambiental caracterizada por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensión media de la ZSP: 85 m.</li> <li>- Accesibilidad al DPMT: puntual (antrópica).</li> <li>- Vegetación exótica: Uña de león (<i>Carpobrotus edulis</i>), y abustivo (<i>Juniperus oxycedrus</i> ssp. <i>Macrocarpa</i>, <i>Retama monosperma</i>).</li> <li>- Fauna: <i>Chamaeleo chamaeleon</i></li> <li>- Hábitats de Interés comunitario: Dunas con bosques de <i>Pinus pinea</i> y/o <i>Pinus pinaster</i> (2270, prioritario).</li> <li>- Equipamiento ambiental: área recreativa.</li> <li>- Campamento de turismo (las Dunas).</li> <li>- Figura de Protección: Parque Perturbano Dunas de San Antón, Monte Público Dunas de San Antón.</li> </ul>	<b>DPMT sensible formado por:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Playa de arena, de extensión variable, antrópica.</li> <li>- Plataforma rocosa.</li> <li>- Equipamientos y servicios: Paseo marítimo peatonal, aparcamiento, servicios de playa urbana.</li> <li>- Ocupación: Paseo marítimo, escolleras, espigón.</li> <li>- Perspectiva visual de la ZSP: Media (semnaturaleza).</li> </ul>
LIC			



Fotografía oblicua del tramo en la que se aprecian la playa de la Punta y el Pinar de las Dunas de S. Antón con El Puerto de Santa María y el Río Guadalete al fondo



DPMT- Paseo marítimo peatonal




Perspectiva visual de la ZSP desde el DPMT



DPMT- Acceso y escollera al pie del paseo



ZSP- Detalle de la vegetación sobre la duna

Ficha PST03	Fecha 21/04/05	Municipio El Puerto de Santa María	Localización Dunas de San Antón	CDL-99-CA	Hito M-25
Zonas					
	<b>Zona de Influencia</b>	<b>Zona de Servidumbre de Protección del DPMT</b>	<b>Dominio Público Marítimo-Terrestre</b>		
Caracterización	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presencia de infraestruct.: Vías y tendido eléctrico.</li> <li>- Presencia de edificaciones de uso residencial.</li> <li>- Densidad de ocupación: media</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensión: 95 m</li> <li>- Accesibilidad al DPMT: No</li> <li>- ZSP: Practicable (paseo peatonal)</li> <li>- Vegetación exótica: Uña de león (<i>Carpobrotus edulis</i>).</li> <li>- Vegetación natural: Pino piñonero (<i>Pinus pinea</i>), enebro marítimo (<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i>), Retama blanca (<i>Retama monosperma</i>).</li> <li>- Figura de Protección: Parque Perturbano Dunas de San Antón.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Playa de arena, de escasa extensión.</li> <li>- Plataforma rocosa.</li> <li>- Equipamientos y servicios: Paseo Marítimo.</li> <li>- Perspectiva visual ZSP: Media</li> <li>- Ocupación: Paseo marítimo y escollera.</li> </ul>		